

Erledigt

AMD Ryzen Mac OS - Random Freeze

Beitrag von „nightstorm99“ vom 1. Oktober 2019, 09:32

[ralf.](#)

nach deinem Post, habe ich gestern bei mir ins BIOS geschaut und erstmal was sehr merkwürdiges festgestellt.

Nach dem Prozessor wechsel, wurde das BIOS wieder auf die UR-Version 1.1 zurückgesetzt. Aktuell ist 1.9

Sowas habe ich noch nie erlebt. 🤔

Jedenfalls habe ich gestern noch das neuste BIOS installiert und nun habe ich die Fehler im LOG aus dem ersten Post wieder.

Scheinbar sind irgendwelche Einstellungen für die M.2 Slots im BIOS jetzt anders, aber die AMD BIOS, da sieht ja kein Schwein mehr durch.

Heute Nachmittag muss ich erstmal testen und schauen was dadurch anders ist.

Melde mich wieder! Leider alles nicht zufriedenstellend.

Gruß