

Erledigt

USB-Ports erkennen nur noch USB 2.0 Geräte

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. Oktober 2019, 18:12

Genau, ein USB 3 Anschluss besteht aus zwei Ports - 1x USB 2 Anteil, 1x USB 3 Anteil.

Und da die HS Anteile (USB2) immer als erstes kommen, rutschen die SS Anteile (USB3) meistens aus dem Port Limit.