

Kurzanleitung: High Sierra, Mojave ,Catalina, BigSur und Ventura auf ASUS Zenbook UX330UAK

Beitrag von „pg03“ vom 3. Oktober 2019, 16:51

Ich habe jetzt mal den USBinjectAll.kext installiert und die patches für die Namensänderungen von Hackintool hinzufügen lassen. Ob das tatsächlich notwendig war kann ich ehrlich gesagt nicht sagen...

Comment	Find* [HEX]	Replace [HEX]	TgtBridge [HEX]
Rename EH01 to EH01 (USB)	45484331	45483031	
Rename EHC2 to EH02 (USB)	45484332	45483032	
Rename XHCI to XHC (USB)	58484349	5848435F	
Rename XHC1 to XHC (USB)	58484331	5848435F	
Liste von Patches			

Meine USB Ports sehen jetzt so aus;

USB Controller:

Type	Name	Serie	Vendor ID	Geräte ID
XHC	Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller	100	0x8086	0x9D2F

USB Anschlüsse:

Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS01	USB3	↕	0x01	Unknown
HS02	USB3	↕	0x02	12 Mbps USB Receiver
HS03	USB3	↕	0x03	Unknown
HS04	Internal	↕	0x04	Unknown
HS05	Internal	↕	0x05	Unknown
HS06	TypeC	↕	0x06	480 Mbps USB2.0 HD UVC WebCam
HS07	USB3	↕	0x07	Unknown
HS08	Internal	↕	0x08	12 Mbps BCM20702A0
HS09	Internal	↕	0x09	12 Mbps ELAN:Fingerprint
HS10	USB3	↕	0x0A	Unknown
SS01	USB3	↕	0x0D	Unknown
SS02	USB3	↕	0x0E	Unknown

Aktiver Anschluss

Das ist jetzt kein großer Unterschied... Den USB C habe ich bisher auch noch nie verwendet. Ich nutze nur einen VGA Adapter am HDMI Port und das funktioniert problemlos...

Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass der Elan-Fingerabdrucksensor Probleme bereitet....