

Erledigt

Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.

Beitrag von „g-force“ vom 5. Oktober 2019, 22:20

[Zitat von soundopfer](#)

Und warum der Bootstick nicht funktionierte kommt mir glaube ich Grad in den Sinn ich habe einfach meine EFI auf den Stick gepackt und die bestehende Clover und Boot ersetzt anstatt noch die Dateien die g-force weggelassen hat zu ersetzen in der Clover von mir. Lag bestimmt daran.

Dieser Satz ist nur ein Beispiel dafür, warum mich dieser Thread immer mehr verwirrt.

Ich kann kaum einen Satz verstehen, selbst nach mehrmaligem lesen. Die Vorgehensweise ist ziemlich chaotisch, ich kann die vielen Ansätze nicht mehr nachvollziehen. Was hier mit der EFI passiert, ist mir völlig schleierhaft. Und wenn man so wichtige Daten auf einer Uralt-HDD hat, die sich schon seit längerem mit Ausfallerscheinungen meldet, dann MUSS doch was im Hinterstübchen klingeln - da mache ich doch SOFORT ein Backup! 🤔🤔