

Erledigt

Upgrade auf Sapphire 580 Nitro+ klappt nicht / BIOS piept 5 mal

Beitrag von „Labbedudel“ vom 6. Oktober 2019, 13:01

[Zitat von floris](#)

mal den GPU Mode gewechselt? Schalter an der Stirnseite der Platine.

Guter Tipp, gerade getestet. Ergebnis: der Rechner piept nach wie vor 5mal beim Booten ABER: er fährt hoch und startet OSX. Allerdings sehe ich erst was im Grafikmodus, also ab dem "Apfel-Ladebalken". POST/BIOS und Text der Bootsequenz sehe ich nicht.

Die RX580 wird auch im OSX angezeigt (allerdings nicht die interne GPU).

Kann ich irgendwie prüfen, ob die auch richtig arbeitet?

Werde nachher mal sehen, ob ich testhalber einen anderen Monitor finde, um diesen ggf. als Fehlerquelle ausschließen zu können

UPDATE:

also das mit dem BIOS-Schalter an der GraKa hat keine Änderung bewirkt. Das Bootverhalten ist unabhängig vom Schalter.

Inzwischen kann ich auch den Monitor als Fehlerquelle ausschließen. Mit einem anderen passiert das gleiche.

PCIe16x-Steckplatz habe ich nur einen auf dem Board. Da kann ich leider nichts testen (wechseln).

Danke für Eure Tipps und Grüße, Michael

LÖSUNG GEFUNDEN:

Die Lösung ist: im BIOS muss der CSM-Support eingeschaltet sein.

Dann läuft die GraKa wie sie soll, der Rechner bootet ordentlich ohne rumgepiepe und auf den externen Ports habe Signal vom POST über Clover-Menü, Textmode bis OSX. 👍