

Erledigt

Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. Oktober 2019, 13:55

[soundopfer](#) den Microsoft Ordner brauchst Du nur für Multiboot mit Windows, also gar nicht auf dem Stick. Deswegen musst Du jetzt nicht auf [g-force](#) warten.

Du solltest erstmal mit Geduld die hier gegebenen Ratschläge umsetzen. Tools wie cleanmymac u.a. wird dir hier niemand empfohlen, denn niemand weiß genau was die mit deinem System veranstalten. Auch sind Tools zur Datenrettung erstmal nicht angesagt.

Aber in frage mich auch noch, ob Du seinerzeit in dem [Thread](#) mit [grt](#) , EaseYourPain und [g-force](#) überhaupt die Konfiguration deiner USB-Ports abgeschlossen hattest. Du benutzt immer noch USBInjectAll.kext. Da hast du die [Ratschläge](#) wohl nicht umgesetzt?