

**Erledigt**

## **Externe festplatte wird nicht mehr erkannt und einbau 2 neuer Internen zur Datenrettung von noch vorhanden externen Trägern.**

**Beitrag von „soundopfer“ vom 6. Oktober 2019, 22:12**

ja da hast du recht, eigentlich wären das alle usb 3 ports, aber bei dem schrecken als der stick nicht gelesen wurde also der usb 2 hab ich vorsichtshalber ein paar mehr auf usb2 gesetzt.

Das fixe ich noch, obwohl ist das wirklich nötig?

alle midi controller etc. und interface sind 2.0

An den treibersalat setz ich mich morgen. Ich brauch jetzt echt n bissle RL

Bis morgen in alter frische.