

Dell Inspiron 3481 i3-7020U, HD620 Finetuning

Beitrag von „Mieze“ vom 7. Oktober 2019, 13:10

[kaneske](#) Also erst mal fällt mir auf das CPU Power Management noch nicht funktioniert. Setz mal in der Clover config.plist ACPI->SSDT->Generate->PluginType auf YES.

AppleALC.kext hast Du ja schon installiert, fehlt nur noch die passende LayoutID. Für deinen Realtek ALC256/ALC3246 kommen 5, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 56, 57, 66 und 97 in Frage. Hier hilft nur durchprobieren.