

ASUS X299-Deluxe II, RADEON VII - Hilfe!

Beitrag von „DamianDM“ vom 7. Oktober 2019, 18:17

Hallo noch mal.

Auch wenn ich vielleicht nerve, aber ich komme einfach nicht weiter als bis zu dem Schritt wie oben ("Panic report"). Hab schon zig mal alles im BIOS überprüft, [BIOS update](#) gemacht... Im BIOS abweichend kann ich lediglich bei Thunderbolt Port Selector "USB" oder "Disable" einstellen. Ansonsten identisch...

Auch mehrmals die CLOVER config nach der Anleitung gemacht. Immer dasselbe... Was übersehe ich?