

[Sammelthread] macOS Catalina 10.15 Dev-Beta Erfahrungen

Beitrag von „rluke“ vom 7. Oktober 2019, 22:31

Hat eventuell mit unserem ASUS Mainboard zutun.

Hab jetzt mal alles was Fehler ausgelöst hat rausgetan (NVME, alle Sensoren Kext) und jetzt hab ich als letzten Eintrag bei der "Installation PCI configuration end, bridges9, devices 13"