

BT/WLAN DW 1560 - kein Bluetooth /Wlan funktioniert aber

Beitrag von „barrrrt“ vom 9. Oktober 2019, 21:15

Moin.


Beim Rechner meiner Mum (Deskmini 310) hab ich eine DW 1560 WLAN/BT Karte eingebaut. Heute wurde Catalina installiert. Installation lief erfolgreich, allerdings ist seitdem bei der Karte der Bluetooth Bereich tot. Ich kriege BT nicht mehr zum laufen.

Ich habe bereits den Thread von [anonymous writer](#) [dat hier](#) verfolgt, jedoch komme ich auch hier an mein Limit.

Die Clover Konfiguration habe ich zu meiner Schande nicht selbst erstellt... jedoch finde ich dort keinen Fehler.

Hatte einer von euch vielleicht ähnliche Probleme und konnte den die BT Funktion wieder zum laufen bekommen?

Im Anhang habe ich meinen EFI Ordner gepackt...



Grüße,

barrrrt