

Erledigt

Asus B360M-A USB 3 Problem

Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Oktober 2019, 12:04

[Zitat von dj2w](#)

bei dem Gehäuse und mit dem Board.

Die Anzahl der USB Ports die im System zu sehen sind hat nichts mit den physikalisch vorhandenen USB Anschlüssen zu tun. Hier geht es um die von den Controllern bereitgestellten Ports. Diese können die tatsächlich vorhandene Anzahl an Anschlüssen stark übersteigen. Port Limit Patch rein, dann sollten auch alle Schnittstellen erkannt werden und man kann aussortieren.