

Erledigt **DELL Inspiron 13 7370**

Beitrag von „tackerJim“ vom 13. Oktober 2019, 14:49

EDIT 3:

Also mir einer SSDT von [Retch](#) hat die Installation fehlerfrei funktioniert.

Allerdings kämpfe ich nun mit dem Sound. Nutze ich meine modifizierte AppleALC.kext habe ich keinen Sound. Nutze ich die normale AppleALC.kext, bekomme ich eine Kernel Panic beim booten.

Edit 4:

Das passiert wenn ich mit der AppleHLC 1.0.8 boote:

