

Erledigt

WiFi (BCM943602CS oder 94331CD) nach Catalina Update broken

Beitrag von „CMMChris“ vom 11. Oktober 2019, 22:23

Steck die Karte mal wenn möglich in einen anderen PCI Steckplatz. Ich hatte dieses Phänomen in der Beta Phase von Catalina auch schon einmal bei mir. Anderer Slot und die Karte lief wieder (dann auch im alten Slot). Eventuell ist es ja bei dir das gleiche.