

Erledigt

Asus B360M-A USB 3 Problem

Beitrag von „Adamantium“ vom 12. Oktober 2019, 11:26

ok ja dass dies das Feld zur Auswahl des Typs ist, dessen bin ich mir schon bewusst 😊 Dass alles auf USB 3 steht war nach dem setzen der Limit Patches dann so als ich Hackintool geöffnet habe um die USB Ports zu konfigurieren.

Ich habe alle nicht genutzten Anschlüsse entfernt, die 2.0er Anschlüsse konfiguriert, die intern gesetzt und dann noch bei einem USB 3.0 Anschluss den SS Anteil weggenommen und bin dann bei 15 Ports gelandet. Anbei mal mein Screenshot dafür. Passt das so?

Danke!