

# Sidecar mit dem Hackintosh (Unmöglich?!)

Beitrag von „byteturtle“ vom 12. Oktober 2019, 22:06

[Zitat von redbelt](#)

Bei mir funktioniert Sidecar.

iGPU an (Pflicht) in der Clover config. iMac19,1 - ig-platform-id: 0x3E980003 - Inject INTEL - FB-Name: Radeon

Bei mir gehts mit iMac19,1 - ig-platform-id 0x04120004 (HD4600 Connectorless) - Inject INTEL, FB-Name: Radeon nicht.

CPU: i5-4460, GPU: Vega 64, iGPU Config im BIOS: PCIe Primary

Sidecar taucht zwar im Menü auf, aber es wird mir nichts angezeigt - weder USB noch WiFi.