

Catalina nix geht mehr Veni, Vidi, Violina Ich kam, sah, vergeigte

Beitrag von „al6042“ vom 13. Oktober 2019, 18:27

Von welcher alten plist sprichst du?

Die config.plist?

Wenn du, wie bereits gefragt, das EFI-Paket aus [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#) nutzt, solltest du dir auch die Anmerkungen anschauen.

```
debug=0x100  
-uia_exclude_hs  
uia_include=HS01,HS03,HS05,HS07,HS09,HS11,HS13
```

Dieser Eintrag in der config.plist, unter "Boot"->"Arguments", dient der Zuordnung von USB2.0-Ports (HS).

Der "-uia_exclude_hs" deaktiviert erstmal alle HS-Ports (USB2.0).

Der "uia_include=HS01 ... HS13" aktiviert die ungeraden Port-Nummern.

Somit sollten sieben USB2.0-Ports und vermutlich acht USB3.0-Ports (SS) bei dir funktionieren.

Du sollst nach folgender Anleitung einen dedizierten USB-Kext anlegen -> [Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per HackinTool \(ehemals FBPatcher\) für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#)

Damit sparst du dir den USBInjectAll.kext und bist für die nächsten Updates gerüstet.

BTW:

Du hast meine vorherige Frage nicht beantwortet...