

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Alpengroove“ vom 13. Oktober 2019, 19:57

[Zitat von JimSalabim](#)

[Alpengroove](#) In deinem EFI-Ordner fehlt der USBInjectAll.kext im Ordner EFI/CLOVER/kexts, deshalb funktioniert das mit Bluetooth nicht. Die UIAC-SSDT für die USB-Ports funktioniert nur im Zusammenhang mit USBInjectAll.

Wegen der Kernel Panic: Entweder löst sich das dadurch auch, oder du machst, nachdem du die Datei rein kopiert hast und neu gestartet hast, während du noch im Clover-Menü bist, einen NVRAM-Reset (einfach F11 drücken), oder, wenn das nicht hilft, einen CMOS-Reset am Mainboard, indem du, nachdem du den Rechner heruntergefahren hast, die beiden CMOS-Pins auf dem Mainboard (direkt über dem F-PANEL-Header) mit einem metallischen Gegenstand kurzschließt. Nach dem CMOS-Reset die Bios-Einstellungen neu vornehmen oder das fertige Bios-Profil neu reinladen. Danach nochmal NVRAM-Reset in Clover. Spätestens dann sollte das Problem sich erledigt haben.

[jhahn](#) Das sind ja gute Nachrichten! Danke!

[JimSalabim](#)

Die USBInjectall kext fehlte zwar, aber das war es nicht. Ich hatte Mac 19.2 eingestellt. Damit spinnen die USB Ports und Bluetooth fehlt.

Mit Mac 19.1 läuft alles super. Damit sind auch die Kernel Panics weg.

Was leider noch nicht geht sind DRM Inhalte auf Apple TV und Sidecar.

Sollte das funktionieren?