

Erledigt

MacOS Catalina stürzt ab im App Store

Beitrag von „MarcWitt“ vom 14. Oktober 2019, 20:33

Also...da ich keinen Jumper zur Hand hatte, habe ich den CMOS-Reset so gemacht, dass ich mit einem Schraubenzieher beide Kontakt-Pins kurzgeschlossen habe. Vorher natürlich Netzteil aus, Stromkabel raus. Aber: Der Rechner geht jetzt gar nicht mehr an, Netzteil wie tot. Kennt das jemand? Habe ich mit der Schraubenzieher-Aktion vielleicht irgendwie einen kurzen über das Board gejagt? Steckverbindungen habe ich überprüft, alle Kontakt und Kabel sitzen fest dort, wo sie hingehören

