

Erledigt

Externer Netzwerk Adapter wird nicht erkannt

Beitrag von „CUEBALL“ vom 15. Oktober 2019, 12:19

Sieht so aus, es habe es sich um ein Problem in den Apple Ethernet Control Model Treibern gehandelt. Nach einer Installation von Catalina Beta 10.15.1 funktioniert der Netzwerkadapter tadellos.