

Mac OS Catalina auf dem MSI Z390I GAMING EDGE AC bleibt beim Booten hängen brauche unbedingt Hilfe.

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 15. Oktober 2019, 17:39

Den ACPI-Rename (EC0 zu EC__) sollte man nur anwenden, wenn das Board auch einen aktiven Embedded Controller hat. Hat es das (hier wäre ein Blick in die ungepatchet DSDT hilfreich)? Die meisten Desktop-Systeme haben keinen und da ist dann ein „fake“ Controller nötig, den man z.B. mit dem Hackintool erstellen kann (SSDT-EC). Unter Mojave war das noch nicht so wild, aber ab Catalina muss der Embedded Controller anscheinend passend konfiguriert werden, damit überhaupt gebootet werden kann.