

Erledigt

Problem nach Clover Update - OSX Boot hängt nach Laden der Ethernetkarte

Beitrag von „Cobalt60“ vom 15. Oktober 2019, 21:02

Da bin ich wohl zu doof zu ...

Recovery gestartet ...

Terminal gestartet

sudo trimforce disable

oder

trimforce disable

Beide sagen mir command not found.

EDITH: nochmal kexts bereinigt ... ohne Erfolg. Jetzt meckert er wegen Grafik, dann Kernel rebuild wegen USBInjectAll

dann reboot :((



Edit2 - So ... RadeonDeInit und weiter geht's ...

was noch nicht funktioniert ist Front USB und BLueTooth ...