

# MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „hp246“ vom 15. Oktober 2019, 20:52

[Zitat von al6042](#)

[hp246](#)

Für mich sieht das eher aus, als wären da verschiedene USB-Inject-Varianten und Kexxe an Bord deiner EFI.

Laut der Specs hat dein Board folgende Möglichkeiten:



Das wären über den Intel Chip 4x intern (2x USB3 & 2x USB2), plus 4x intern USB2 und 2x Rückseite USB2 = insgesamt 10 Ports

Zusätzlich kommen über die VIA-Hubs 8x intern (4x USB3 & 4x USB2) plus 8x Rückseite (4x USB3 & 4x USB2) = insgesamt 16 Ports.

Alles zusammen ergibt das 26 Ports.

Selbst wenn man die 6x USB1.1 mitzählen würde, kommt man nur auf 32 Ports gegenüber der mehr als 40 Stück in deinem Screenshot. Da ist was gehörig durcheinander gekommen, würde ich sagen.

Alles anzeigen

Das hab ich soweit drin im ordner und in der config drin...