

**Erledigt**

## **BOOTEN HÄNGT BEI IOCONSOLEUSERS: GIOSCREENLOCKSTATE 3, HS 0, BS 0, NOW 0, SM 0X0**

**Beitrag von „griven“ vom 16. Oktober 2019, 08:49**

Die Beeps können auch von der ME kommen bzw. vom Security Chip hier kann es helfen im Bios Setup den Security Chip abzuschalten (nicht nur auf Disable sondern wirklich abschalten) damit sollte das Gepiepe ein Ende haben. Passiert leider immer mal wieder bei den Dingen das ein Update zwar das UEFI erneuert aber eben auch nur das. Die Firmware für die ME und den Embedded Controller (unter anderem für das Akkumanagement zuständig) bleiben auf dem alten Stand und das führt beim T420(s) im Zusammenspiel mit dem UEFI zu dem Peep Konzert. Wie gesagt oft hilft es den den Security Chip vollständig zu deaktivieren (brauchen wir am Hack eigentlich eh nicht den Baustein).