

**Erledigt**

## **Neuanschaffung ITX / $\mu$ ATX - Bestmögliche Wifi/BT Lösung?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 16. Oktober 2019, 15:02**

Ist die Karte bei dir zumindest etwas isoliert? Hast du zwischen der Befestigungsschraube und der Karte eine Unterlegscheibe?

Ohne hatte ich ebenfalls schlechtere Werte.

Unterlegscheibe aus Plastik drunter und keine Probleme mehr.

Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen das es super funktioniert und ich denke mit einer 400.000 Leitung kann ich das gut beurteilen wenn ich bei 350.000 lieg.

Mit meiner 1830 kam ich nie an solche Werte.