

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „Wolfe“ vom 17. Oktober 2019, 11:21

Scheint nicht alle z97-Mainboards zu betreffen, denn meines verhält sich in Bezug auf sleep völlig unauffällig. Das ist allerdings erst wieder seit Kurzem so, denn ab etwa der Mitte der Mojave-updates bis Catalina hatte ich auch ein Problem mit dem Ruhemodus (vorzeitiges Aufwachen), welches ich durch Neukonfiguration der USB-Ports lösen konnte (Definition des internen USB-Anschlusses).