

MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „bumbuy“ vom 17. Oktober 2019, 11:24

Mein Erlebnis mit dem Ergänzungsupdate (19A602):

Update wurde im System angeboten, also die ca. 960MB geladen und gestartet. Die üblichen zwei Neustarts zwischendurch und dann war es fast fertig. Der Ladebalken beim letzten Neustart blieb allerdings da hängen wo es die Grafiktreiber lädt, und das war es dann. Erzwungener Neustart, dann Pustekuchen. Rechner blieb im Bios-Bild hängen. Alles probiert, keine Änderung. Bios zerschossen. Dank Dual-Bios dann das Master-Bios wieder hergestellt und mit Install-Stick von anderem System gestartet. Auf der EFI-Partition war nur noch der Ordner Apple vorhanden, Rest weg...? Wie geht das?? Also nochmal das komplette Image geladen, Platte formatiert und neu installiert. Löppt alles. War jetzt das erste Update bei mir was in die Hose ging. Ansonsten zufrieden mit Catalina.

Sleep-Verhalten auf meinem Board: Mojave = einwandfrei

Cata = freeze mit KP beim anschließenden Neustart