

Erledigt Neu HW kein Boot

Beitrag von „Paul1983“ vom 17. Oktober 2019, 12:54

Hallo.

Habe Gestern ein HW Update gemacht u. komm jetzt nicht mehr ins macOS.

Neue HW:

ROG Maximus XI Hero (ohne WIFI)

i7 9700K

Was hab ich gemacht:

- neustes Bios
- Load Optimized Defaults
- Primary Display: PCIe (weil Mac Pro 1.1)
- Legacy USB Support: Disabled
- XHIC Hand-Off: Enabled
- Launch CSM: Disabled
- OS Typ: Other

Serial Port Configuration hab ich im Bios nicht gefunden auch Google half mir nicht weiter.

Clover 5070 u. alle Kext sind auf dem neusten Stand.

Ich hoffe ihr könnt mir wieder einmal Helfen!