

# MACOS CATALINA 10.15 ERFAHRUNGEN

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. Oktober 2019, 18:29

also ich hab mal jetzt probiert, mit eine Claenen config.plist zu starten um das Problem mit freez beim Prime Video mit meiner RX580 anzugehen. Im CC eine config.plist generiert und alles rausgelöscht, was im Bereich Graphics eingetragen wurde. Null Änderung, sofort beim Aufruf von Prime Video, noch bevor überhaupt ein Video gestartet wird, freezt das System und es hilft nur eine Hardwarereset.

Eine Sapphire RX 560 4 gb eingebaut, NVRAM gelöscht und nach dem ersten Reboot funktioniert alles bestens.




Foto muss ich noch liefern, denn DRM wir im Bildschirmfoto nicht dargestellt.

Nun noch ein Reboot zur Kontrolle

kurzes Gebet und los gehts 😎

EDIT: Nach Reboot Enttäuschung. System Freezt nicht komplett, aber Prime Video lässt keine vernünftige Darstellung zu. Nach einiger Zeit beginnt die Sanduhr zu laufen und Bilder fangen an zu ruckeln. Safari kann die Seite verlassen und läuft danach ohne weiteres zuverlässig.

Gleiche Situation hatte ich mit der RX 560 bereits mit dem iMac15,1

EDIT: Auch die RX 560 freezt jetzt das System komplett. Ich gehe von von einem Bug in CT aus und warte mal ab was die Updates bringen. Bis dahin bleibt Mojave mein Freund und CT weiter Experimentell.

Was mir noch aufgefallen war, bis zum Wechsel der GPU weigerte sich CT das Schlüsselbund von der iCloud zu verwenden. Keine Passwort verfügbar, weder Mail noch Safari. Kaum war die RX 560 im iMacPro1,1 drin, war dieser Knoten geplatzt. Nach nunmehr mehreren tagen kein Zufall oder?