

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 18. Oktober 2019, 09:09

Moin [kuckkuck](#) ,

anscheinend ist es so, dass Embedded Controller in Hackintoshs grundsätzlich nicht kompatibel zum Treiber AppleACPIEC sind.

Ich habe gestern etwas rumgetestet. Wenn ich bei meinem Laptop ECDV._STA in ECDV.XSTA umbenenne, wird AppleACPIEC dort trotzdem geladen. Mit einer zusätzlichen SSDT habe ich das Gerät dann deaktiviert.

Es ging mir konkret um [dieses Beispiel](#). Wenn ich die SSDT zum Deaktivieren des Gerätes hinzufüge, ohne vorher _STA umzubenennen, wirft das ja einen Fehler (Name already exists in scope (_STA)).

Code

```
1. Scope (\_SB.PCI0.LPCB)
2. {
3. Device (ECDV)
4. {
5. Name (_HID, "ACID0001") // _HID: Hardware ID
6. Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status
7. {
8. If (_OSI ("Darwin"))
9. {
10. Return (0x0F)
11. }
12. Else
13. {
14. Return (Zero)
15. }
16. }
17. }
```

18. }

Alles anzeigen

Das man _STA vorher umbenennen muss, wird in dem Beispiel nicht erwähnt, aber anscheinend vorausgesetzt.