

Erledigt

Kaufberatung ITX-System

Beitrag von „kelkit“ vom 18. Oktober 2019, 21:16

Mittlerweile läuft mein System sehr gut und habe es auch schon auf Catalina aktualisiert.

Ich habe eine Frage zur Systemlautstärke...

Man hört im Idle-Zustand (also quasi nur surfen in Safari) immer ein durchgehendes brummen. Dabei sind die Lüfter des RX580 aus und die einzigen Teile, die sich drehen sind:

- CPU-Lüfter: Noctua L9i
- Gehäuse-Lüfter: SilentWings 3
- Netzteil: BeQuiet PurePower 10 400W

Dass es von dem Noctua kommt, kann ich mir schwer vorstellen. Leider konnte ich es nicht genau lokalisieren beim Hinhören mit offenem Seitenfenster. An dem SilentWing liegt es nicht. Meint ihr, dass das Netzteil zu schwach für meine Konfiguration ist und deshalb mit höherer (evtl. max) Drehzahl dreht?