

**Erledigt**

## **Moin! | Neu im Forum und erster Hackintosh | Generelle Fragen**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 19. Oktober 2019, 01:25**

Das liegt daran dass die IGPU noch nicht eingerichtet ist. Manchmal reicht es nur Whatevergreen drin zu haben - bei diesem Board offenbar nicht. Ich habe mal ein paar Framebuffer Patches eingetragen. Bitte die config.plist austauschen.