

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Mac<3“ vom 19. Oktober 2019, 17:43

[Jono](#)

Leider auch mit dieser EFI habe ich das gleiche Problem. Flackert über HDMI und erst wenn man den Monitor kurz ausschaltet oder die Auflösung ändert hat man wieder für ein paar Minuten ein fehlerfreies Bild, bis das ganze wieder von vorne anfängt.

Als Displays verwende ich 2x DELL P2415Q.

Im Anhang habe ich noch ein Video von dem Fehler hochgeladen.

[hdmi-flackert.mov.zip](#)

Über den Thunderbolt 3 Port hat es beim NUC8i7BEH noch keiner geschafft 2x 4K 60Hz Displays zu betreiben?