

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Strandbummler“ vom 19. Oktober 2019, 20:50

Guten Abend, danke noch mal für deine Hilfe. Ich habe jetzt das Problem, dass beim Start meine externen SSDs die per Thunderbolt/USB-C direkt am Board angeschlossen sind nicht gemounted werden. Das ging bis gestern noch. Ich hab noch mal in den Systeminformationen geschaut und festgestellt, dass für Thunderbolt angeblich keine Treiber installiert sind (siehe Screenshot). Soll das so? Wo bekomme ich die am besten her?



Grüße

EDIT: Ah, ich hab gerade hier ein paar Seiten früher gelesen, dass TB3 unter PCI untergebracht ist. Ok, da ist alles gut. Allerdings wundert es mich, dass meine Festplatten nicht automatisch gemounted werden.