

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „al6042“ vom 19. Oktober 2019, 21:23

Dann musst du nochmal nach den anderen Layout-IDs schauen.

Der Audio-Chip sollte der ALC1150 sein, für den gelten folgende:
Layout-ID 1, 2, 3, 5, 7 oder 11.

Die 1 ist gerade gesetzt... sowohl unter "Devices"->"Audio"->"Inject", als auch in den Boot-Argumenten bei "alcid".

Diese Angaben jeweils ändern und neu starten...

Wenn der "Line Out" unter Systemeinstellungen->Ton->Ausgabe auftaucht, kannst du die Boxen nochmal testen.