

Erledigt

Kaufberatung ITX-System

Beitrag von „kelkit“ vom 19. Oktober 2019, 21:45

Ich habe mal durchprobiert... das brummen von dem Gehäuselüfter (SilentWings). Das Netzteil war es also doch nicht 😊

Habe erstmal über BIOS die Lüftersteuerung so angepasst, dass die Lüfter bis 60°C mit einer eher mittleren Drehzahl drehen und ich im Office-Betrieb nahezu lautlos arbeiten kann. Das reicht mir schon. Beim Gaming setze ich sowieso Kopfhörer auf und da wird's dann auch typischerweise lauter.

Eine andere Frage noch...

Wie ist das eigentlich mit iMessage und FaceTime? Habe alle Schritte aus dem WIKI-Eintrag umgesetzt, doch leider bekomme ich immerwieder eine Fehleranmeldung. Gibt es dazu weitere Tipps?