

Asrock z390 Phantom Gaming itx bootet nicht weiter

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Oktober 2019, 09:41

Nein, mit der reinen Wiki Lösung kommst du bei diesem Board nicht zum Erfolg. Es gibt Sachen drum rum und hinzu kommen spezifische Einträge für 10.15, wie zum Beispiel der Port Limit Patch, RTC Patch der bei den neueren Bios Versionen notwendig ist (Board spezifisch ASRock) oder anderen Hersteller spezifischen Dinge die nicht aufgeführt sind.

NVRAM der nativ nicht läuft bei diesem Board und nur in bestimmter Kombi des Treibers als auch mit den RC Scripten funktioniert.

Genau aus diesem Grund sollte man sich in die Materie einarbeiten, damit man die Besonderheiten kennt und sich im Notfall auch selbst helfen kann.

So Familientag beginnt, schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche.