

# Dell Vostro 5370

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 20. Oktober 2019, 16:00

Ich habe mal etwas aufgeräumt:

- unnötige ACPI-Renames entfernt, die WhateverGreen und AppleALC bereits besser vornehmen
- aktuelle BrcmPatchRAM-Kexts
- Embedded Controller ECDV deaktiviert
- XOSI-Fix entfernt
- Devices → Properties aktualisiert

Das Touchpad läuft jetzt mit VoodooI2C im Interrupt-Modus ohne XOSI-Fix (s. SSDT-TPD0). [kuckkuck](#) hat mich auf die Idee gebracht, da mal nach einer alternativen Lösung zu suchen. Wichtig: Den Interrupt-Modus für das Touchpad habe ich in der EFI-Shell mit setup\_var eingestellt.