

Erledigt

## Ram Steckplatz wird nicht erkannt

Beitrag von „mustinet1900“ vom 2. März 2013, 14:48

Bitte keine Vollzitate!

Rechenpower ist jetzt nicht das grosse Problem. Ich möchte nur erstmal sicher sein das mein Board keinen Defekt hat, weil Ram später ändern geht ja immer.

Hatte schon alles abgebaut, weil ich dachte defekt und es schon zurückschicken wollte.

Ich hatte vor dem AsRock kurze Zeit dieses hier von Gigabyte  
<http://www.gigabyte.de/product...uct-page.aspx?pid=4214#ov>

Da weiss ich das man sein Ram in beliebigen Platz stecken konnte und es lief alles.  
Und das ist das jetzige:  
<http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?Model=H77M-ITX>

Ich denke mal so viel Unterschied haben die eigentlich nicht.

Werd mal dann schauen ob ich im Bios irgendwas dazu entdecke, weil gändert habe ich da eigentlich nichts, aber es kann sein das die Boards jeweils verschiedene Voreinstellungen drin haben.

Danke