

**Erledigt**

## **Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2**

**Beitrag von „altverloren“ vom 21. Oktober 2019, 09:58**

[grt](#)

Die Platte ist ausgepackt und eingebaut ohne weitere Bearbeitung. Insofern ist Sie funkelnagelneu gewesen.

Ich habe deinen Vorschlag probiert. Für Leute wie mich sei noch gesagt, dass man vor dem setzen von Flag "ESP" sich erstmal die Rechte geben lassen muss.

Geholfen hat das aber sowieso nicht.

Die Platte wird weiterhin nicht erkannt.

Habe noch weiter an der EFI rumgespielt. Anstelle des Apfels kam dann Schrift. Am Ende ein Panic-Fehler.

Habe die EFI nochmal neu aufgesetzt und nun wieder beim installieren den Apfel. Würde auch behaupten das der Fortschrittsbalken etwas länger läuft. Im Anschluss startet sich der PC (bei knapp über der Hälfte) neu und ich lande wieder in Clover 😞

Weitere Stunden später habe ich einiges ausgetestet. Die EFI dem EFI Sammelurium für Mac mini/CBL genommen, zahlreiche eigene erstellt etc.

Bootstick habe ich ebenfalls neu erstellt.

Entweder ich bekomme den Apfel wo nach über der Hälfte neu gestartet wird oder ich sehe Prozesse durchlaufen und am Ende einen Panic Fehler.

Neu ist das jetzt gerade zahlreiche Prozesse durchlaufen werden (schon über 30min) und jetzt hängt er bei IOConsoleUsers fest.

Welcher Ablauf wäre denn richtig? Schrift die über den Bildschirm läuft oder das Apfel Symbol???

Mir fehlt es leider weiterhin am Verständnis wo ich überhaupt mit der Fehlersuche anfangen?

Im BIOS um auf AHCI zu ändern oder ist die EFI falsch zusammengebaut?

In beiden Fällen käme ich aber selber wohl auch nicht weiter