

**Erledigt**

## **Ram Steckplatz wird nicht erkannt**

**Beitrag von „mustinet1900“ vom 2. März 2013, 20:13**

Also ehrlich gesagt hab ich beide über Ebay ersteigert.

Hatte bei früheren Boards auch solche Probleme nicht erlebt. Da lief bei meinem alten Asrock alles was man reingesteckt hat.

Da wird sich dann heute Abend zeigen ob das ganze mit zwei identischen Ram läuft.

Hab beim Ausbau vom Board einen Pin leicht verbogen. Hoffe das kriege ich noch so hin ohne das es mir Probleme verursacht.

Edit:

So Problem scheint gelöst.

Im Bios wurde mir mit Ram in Pos1 Single Channel Mode angezeigt. Nach dem ich beide Ram drin hatte wurde Dual Channel angezeigt.

Im Bios werden beide Ram erkannt.

Eine Einstellung für Dual Channel hab ich nicht gefunden, aber die Taktung von Auto auf 1333MHz geändert.

Jetzt kann ich jeweils ein Ram in beiden Slots einzeln laufen lassen oder aber auch beide rein und auch da normal hochfahren.

Hochfahren aber nur bis zum Bootlogo von Mac OS. Werd jetzt mal Testweise Win8 installieren und schauen ob alles vernünftig läuft.

Eine kleine Frage hätte ich da noch. Hab beim Ausbau der Cpu ganz minimal einen Pin verbogen. Womit kann ich da am besten ran.