

Erledigt

Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „apfelnico“ vom 23. Oktober 2019, 00:16

Slot muss x4 sein. Stell den "Windows 10 Support" an. Der Controller wird in deiner Ioregistry angezeigt, ebenso die externe Platte. Das deine Platte nicht mehr nach ab- und wieder anstöpseln funktioniert, liegt an der fehlenden SSDT. Diese solltest du auch schon korrekt angelegt haben, sonst wäre in deinem ersten Screenshot in der PCI-Sektion im Systembericht dieses nicht zu sehen. Also BIOS-Einstellungen nochmals prüfen, SSDT rein und gut.