

Erledigt

Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2

Beitrag von „g-force“ vom 23. Oktober 2019, 10:33

Der Hauptfehler liegt wohl darin, daß die Festplatte nicht richtig erkannt wird. Da muß im BIOS noch irgendwo was umgestellt werden.