

# Erledigt Bios-Einstellungen (ASUS Prime Z390-A) für Thunderbolt

Beitrag von „sunraid“ vom 23. Oktober 2019, 10:38

Moin Moin, hier nochmal der jetzige Sachstand. Thunderbolt und das angeschlossene RAID stehen bei jedem Neustart problemlos zur Verfügung.

Hotplug funktioniert nicht...!

Die von mir angepasste SSDT sowie meine aktuellen Bioseinstellungen für Thunderbolt sind angehängt.

Vielleicht ist es ja nur eine klitzekleine Kleinigkeit, die ich mangels Hintergrundwissen nicht erkenne.

Bios Pics...



