

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 23. Oktober 2019, 14:08


Ich muss mich hier auch mal als Jammerlappen präsentieren, weil nichts funktioniert mit OpenCore. 😊

Mit meinem ASRock-Hack startet OC sehr gut und ohne es gemessen zu haben auch genau so schnell wie vorher Clover.

Allerdings bekomme ich beim Shutdown permanent eine Kernel-Panik.



Nach jedem Neustart habe ich dann einen vollen Papierkorb und muss den jedes mal raus bringen. 😊



Ich habe leider keine Idee wie ich das verhindern kann. Vielleicht jamnd anderes? DANKE!