

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „CMMChris“ vom 24. Oktober 2019, 15:03

So, Problem gelöst. Aus irgend einem Grund aktiviert Clover selbsttätig die Option "Inject ATI". In meiner Config habe ich es nicht aktiviert. Muss die Option bei jedem Start manuell rausnehmen.

Dann das nächste Problem: System startet durch. Grund? Whatevergreen und das Black Screen Problem (trotz dem neuen Release!). AGDP Mod per Boot Flag wieder auf Piker Alpha umgestellt und zack, ich habe Bild.

