

Erledigt

Neue PC Hardware -> Boot sporadisch möglich

Beitrag von „blu3bird“ vom 25. Oktober 2019, 00:05

Hallo zusammen,

ich habe vor kurzem meine neue Hardware bekommen.

Durch die neue Hardware bootet der Hackintosh nur noch sporadisch.

Es kommt immer wieder die Meldung "could not allocate runtime area" (Bild hängt als Anhang bei)

nach paar mal Neustarten bootet der Mac dann auch endlich.

folgendes zum BIOS:

Version: E7B51IMS.150

Initiate Graphic Adapter: PEG

XMP Profil aktiv

Windows OS Configuration: CSM

fastboot: Off

ErP Ready: disabled

Boot Mode Select: LEGACY + UEFI

Meinen EFI Ordner hab ich per Anhang inkludiert. (nicht wundern, hier fehlen ein paar Themes, sonst hätte es von der Archivgröße nicht gepasst)

Ich frage eigentlich sehr ungerne nach Hilfe, da Ich meine Probleme selber lösen möchte.

Ich komme hier aber an einen Punkt, wo Ich echt nicht weiterkomme.



für eure Hilfe.

```
End Device
Start InitializeTree
Start InitializeTree
End InitializeTree
Start InitializeConfig
End InitializeConfig
Start CheckRamState
End CheckRamState
efiBoot loaded from device: HD(0,PM96A,0,Partition)gptdisk_00001.mbr
efiBoot File path: \SystemLibrary\BootServices\efi.efi
Start OpenVolume
End OpenVolume
Start ProcessOptions
End ProcessOptions
RegisterBootControlProtocol: called. GetDevice
RegisterBootControl: installed successfully.
Start SetDeviceCache
End SetDeviceCache
Start ReadDeviceCache
End ReadDeviceCache
Start UpdateDeviceCache
End UpdateDeviceCache
Start CalculateSignature
End CalculateSignature
Start LoadDeviceFirmware
End LoadDeviceFirmware
Start InitializeStruct
End InitializeStruct

* Boot Device uuid is 'F387D0-4F71-44F8-8363-51432C3008'
! End InitializeStruct
Start LoadBootLib
End LoadBootLib
Start FwLoadBootStruct
End FwLoadBootStruct
Start HandoffBoot
End HandoffBoot
Error allocating 843100 pages at 00000000448000 64bit type 2
Caught 'X' #123078 FFFFFFFF
--
```

[EFI.zip](#)