

Erledigt

Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2

Beitrag von „altverloren“ vom 26. Oktober 2019, 14:48

Ich bin mir sicher, dass die SSD an der richtigen Stelle steckt. Gab nur eine Möglichkeit was die Steckerart und den verfügbaren Platz hergab.

igd-graphics-memory ist nun auf 128mb gestellt.

Fast Boot Function = Disabled

Intel vt-d = Disabled

Serial Port = Disabled


Boot Mode Select = UEFI

Die SSD taucht weiterhin nicht im BIOS auf.

Jetzt das große ABER!!!

Wenn er so durchrödelt sagt er auch wieder etwas von Panic-Fehler zum Ende komme ich aber zur Installationsroutine.

Dort kommt nach dem Formatieren diese Fehlermeldung, aber ich bin wenigstens schon einmal ein Stück weiter.



Gegen Abend werde ich den Stick noch einmal mit Mojave betanken. Hab es das letzte Mal mit dem Terminal gemacht, vielleicht ist irgendwas schief gelaufen.

[grt](#)

beim erstmaligen formatieren musste ich mir erstmal "Rechte" geben. Ich beschreibe etwas später noch einmal was ich genau gemacht habe. Mittlerweile ist die "Rechtevergabe" auch nicht mehr notwendig.

Wenn ihr zwischendurch noch einen Hinweis habt, gerne her damit.

So far erstmal 🙌