

Erledigt

Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2

Beitrag von „altverloren“ vom 27. Oktober 2019, 10:59

Manchmal fügt sich alles...

Habe den alten Installer weggehauen und einen neuen aus dem Apple-Store gezogen. Und oh Wunder, diesmal hat er mir direkt die knapp 6 GB geladen.

Diese mit dem Terminal auf den Stick gezogen, im BIOS das Datum wieder auf aktuell gestellt (dachte mir, kannste mal machen 😊) und siehe da, die Festplatte wird als Option angezeigt.

Jetzt läuft erstmal die Installation. Mal schauen wie sich das weiter entwickelt.

Ich gehe also nicht von einem Hardware_Defekt aus, sondern wirklich etwas mit den Zertifikaten. Wie der Zufall so wollte, habe ich den letzten Installer kurz vor der Umstellung der Zertifikate gehabt 🤔

Jetzt ist die erste Installationsphase schon durch und Clover bietet mir die SSD als Boot-Option an. Im BIOS keine Veränderung.