

**Erledigt**

## **Nach Update auf SL 10.6.8 kein DVD-Laufwerk mehr**

**Beitrag von „derkubi“ vom 3. März 2013, 22:39**

Moin

Vor ein paar Tagen von 10.6.3 auf 10.6.8 upgedatet , heute schieb ich ne CD rein - nix passiert

.  
Ist ein Medion Akoya P5320 und laut Google ein "Samsung Standard-Laufwerk" , System-Info zeigt kein DVD an und laut ÜBER DIESEN MAC > WEITERE INFORMATIONEN habe ich laut MEDIUM BRENNEN kein DVD eingebaut . Problem bekannt ? Irgendwelche Tips ?

Gruss - derkubi